

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 1865 Franklin Delano Roosevelt J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. Avenida 5-51 zona 1 Cantón Antiguo Centro de Salud
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1408-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 7: reparación de 6 hojas parte baja de portón principal



Foto 8: cernido a dos ventanas que fueron cerradas en cocina



Foto 9: Fabricación e instalacion de balcón en ventana de cocina




Foto 10: limpieza de chimenea en cocina



Foto 11: Limpieza y pintura en ventana de cocina, fabricacion e instalacion de balcon



Foto 12: sustitucion de techo de lamina sobre pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

E.O.U.M. Franklin D. Roosevelt J.M. No. 1865
DIRECCIÓN
San Pedro Ayampuc, Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 1865 Franklin Delano Roosevelt J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. Avenida 5-51 zona 1 Cantón antiguo Centro de Salud
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1408-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 1: Sustitución de baranda por balcones segundo nivel



Foto 2: sustitucion de baranda por balcón



Foto 3: sustitución de baranda por balcón



Foto 4: Sustitución de chapa en puerta de entrada principal



Foto 5: Fabricación y colocación de portón de reja Ingreso principal



Foto 6: Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 1865 Franklin Delano Roosevelt J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. Avenida 5-51 zona 1 Cantón Antiguo Centro de Salud
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1408-43	FECHA:	03/03/2025



Foto 13: Mejoramiento de electricidad y cambio de tomacorriente en cocina



Foto 14: Mantenimiento de pintura en cocina




Foto 15: mantenimiento y pintura en costaneras en techo de cocina



Foto 16: mantenimiento y pintura a puertas de sanitarios planta baja

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la GRE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

