

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                    |                                |                    |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                          | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO AYAMPUC  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM No. 1930 ALDEA EL PINALITO JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PINALITO  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-07-1413-43                      | FECHA:                         | 5 DE MARZO DE 2025 |



Foto 1: Colocación de chapas a puertas de 5 salones de clase



Foto 2: colocación de ventanas de vidrio y balcones de metal a dos salones de clase.



Foto 3: Sustitución de ventanas de vidrio y colocación de balcones a cuatro salones de clase



Foto 4: Sustitución de 5 sanitarios



Foto 5: Sustitución y colocación de 1 pila plástica.



Foto 6: Sustitución e instalación de tapadera para depósito de basura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Luis A. Chomale*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

