

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 1930 ALDEA EL PINALITO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1413-43	FECHA:	11/04/2025



Foto 1: Instalacion de chapas en puertas



Foto 2: Colocacion de balcones y ventanas de metal



Foto 3: Colocacion de balcones y ventanas de metal



Foto 4: Sustitución de sanitarios



Foto 5: Sustitución de tapadera de metal



Foto 6: Sustitución de pila plástica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enry A Chomole
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

