

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 1930 ALDEA EL PINALITO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1413-43	FECHA:	9/05/2025



Foto1: Colocacion de chapa a puertas



Foto 2: Colocacion de ventanas de vidrio y balcones de metal en dos aulas



Foto 3: Sustitucion de ventanas de vidrio y colocacion de balcones de metal a cuatro aulas, cocina y bodega



Foto 4: Sustitucion de cinco sanitarios



Foto 5: Sustitucion y colocacion de una pila plastica



Foto 6: Sustitucion e instalacion de tapadera de metal en deposito de basura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

