

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CARRIZAL JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARRIZAL CANTÓN EL REGADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1414-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: QUITAR Y PONER TECHO NUEVO



Foto 2: QUITAR Y PONER TECHO NUEVO



Foto 3: INSTALACIÓN DE CANAL CON DOS BAJADAS



Foto 4: FABRICACIÓN DE PUERTAS PARA BAÑO



Foto 5: QUITAR Y PONER TECHO NUEVO



Foto 6: INSTALACIÓN DE CERCO DE MALLA, TUBO Y BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesvia Noemi Ochoa P.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

