

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 1905 ALDEA LABOR VIEJA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LABOR VIEJA, SAN PEDRO AYAMPUC.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1415-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Arreglar el terreno antes de ampliar el pavimento.



Foto 2: Demoler lo existente para ampliar el pavimento.



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de un lavadero.



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina



Foto 5: Reparación de plancha de concreto en patio derecho de la escuela.



Foto 6: Reparación de plancha de concreto en patio izquierdo de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 1905 ALDEA LABOR VIEJA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LABOR VIEJA, SAN PEDRO AYAMPUC.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1415-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 2: Sustrucción de puerta, aparentemente se ve bien pero es de muy mala calidad ya tiene 20 años. Necesitamos una fuerte para proteger.



Foto 3: Reparación y ampliación de plancha de concreto en patio central izquierdo de la escuela.



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto y cierre del callejon para guardar artículos de valor que hay en un cuarto pequeño el cual usare como aula porque tengo 2 maestras en un aula.




Foto 5: Sustrucción de estructura de metal de ventana por una mas segura y resistente.




Foto 6: Mantenimiento a reposaderas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 1905 ALDEA LABOR VIEJA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LABOR VIEJA, SAN PEDRO AYAMPUC.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1415-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral al nivel de la pared de la cocina para techar.



Foto 2: Mantenimiento a reposaderas.



Foto 3: Mantenimiento a cajas de registro.



Foto 4: Sustitución de una pila construida con cobertura de 5 toneles debido que solo cae agua una vez por semana y llega a las 4 de la mañana.




Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana por una mas segura y resistente.




Foto 6: Mantenimiento a reposaderas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

