



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No 1880 Lo de Reyes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida Central Sector 1 Aldea Lo de Reyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 07 - 1417 - 43	FECHA:	5/03/2025



Foto1: Colocacion de Deposito de agua



Foto 2: Reparacion de Lamparas



Foto 3: Continuidad del muro perimetral



Foto 4: Reparacion de porton y pestañia



Foto 5: Mantenimiento de Baños



Foto 6: Reparacion de Chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No 1880 Lo de Reyes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida Central Sector 1 Aldea Lo de Reyes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 07 - 1417 - 43	FECHA:	5/03/2025



Foto1: Colocacion de fachaleta



Foto 2: Levantamiento de muro perimetral



Foto 3: Lava trastes en cocina




Foto 4: Reparacion de puerta

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.F.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

