

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PETACA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Petaca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1418-43	FECHA:	02 de Junio de 2025




Foto 1 Sustitucion de malla por malla galvanizada con tubos hg



Foto 2: Reparacion y sustitucion de malla de de por una mas alta con block



Foto 3: Mantenimientona Estructura lijado y napplication de pintura a puerta y paredes de sanitarios




Foto 4: Sustitucion de inodoro



Foto 5: Sustitucion de deposito de agua



Foto 6: fabricacion e instalacion de porton de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se indica el número de hojas.

wendy feviala Jacinto 4098 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.O.R.M. PETACA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PETACA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Petaca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1418-43	FECHA:	02 de Junio de 2025



Foto 7 Sustrucción de malla por malla galvanizada con tubos hg



Foto 8: Repello de muro de contención



Foto 9: Repello de pared de escuela



Foto 10: Repello de Muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy Faviola Jacinto Montoya
 Firma y sello del Presidente de la OPR



29
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

