



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta El Hato	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Hato
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1419-43	FECHA:	29 de abril de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada alizinc calibre 26 para cocina.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal de cocina. (desmontado, lijado y pintado)



Foto 3: Sustitución de piso de concreto en dos aulas, cocina y parte de corredor.



Foto 4: Sustitución de banqueta de concreto frente a la cocina, por gradas de concreto de uno cincuenta de ancho por siete metros de largo.



Foto 5: Reparación de partes de muro perimetral de block en la parte de afuera con aplicación de cernido en muro y cocina.



Foto 6: Aplicación de pintura en partes de muro perimetral y cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las.

Francisca Anahelita Sayos Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

