

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO 887 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Primer canton lote 188, Aldea San Jose Nacahuil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1421-43	FECHA:	05 de marzo 2025



FOTO 7: Puerta mantenimiento a estructura lijado, cambio de tubo ,
 cepillado, sujeciones, aplicación de pintura modulos 1 + Pintura de
 exterior+ balcones de ventanas, MODULO 1 NIVEL 2



FOTO 8: Puerta mantenimiento a estructura lijado, cambio de tubo ,
 cepillado, sujeciones, aplicación de pintura modulos 2+ pintura de
 exterior y balcones de ventanas



FOTO 9: Puerta mantenimiento a estructura lijado, cambio de tubo ,
 cepillado, sujeciones, aplicación de pintura modulos 2, NIVEL 1, pintura
 de pared de exterior, + balcones de ventana



FOTO 10: Puerta mantenimiento a estructura lijado, cambio de tubo ,
 cepillado, sujeciones, aplicación de pintura modulos 2, NIVEL 2, pintura
 de pared de exterior,NIVEL 2, MODULO 2 + balcones de ventana



Pintura de pared de exteriores, entrada Principal, Fabricacion e
 intalacion de balcon nivel 1, modulo 2



Balcones de ventana Modulo 2 exterior nivel 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

