

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 898 Catalina de Jesús Donis Aguilar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle final sector 2 Colonia Villas de San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1422-43	FECHA:	17/04/2025



Foto1: Puerta salon de clases segundo Nivel.



Foto 2: Puerta salon de Clases primer nivel.



Foto 3: Cambio de chapa 5to. Primario



Foto 4: Cambio de chapa salon 5to. Primaria



Foto 5: Chapas removidas



Foto 6: Puertas Segundo A

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE FAMILIA EORM No 898 CATALINA DE JESUS DONIS AGUILAR VILLAS DE SAN PEDRO SINDICATO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL NUEVA J. J. NO. 898 CATALINA DE JESUS DONIS AGUILAR VILLAS DE SAN PEDRO, SAN PEDRO AYAMPUC DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 898 Catalina de Jesús Donis Aguilar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle final sector 2 Colonia Villas de San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1422-43	FECHA:	17/04/2025



Foto 1: Pintura de salon 4to. Primaria



Foto 2: Pintura salon primer nivel



Foto 3: Paredes salon 6to. Primaria



Foto 4: Muro perimetral interior escuela.



Foto 5: Muro perimetral



Foto 6: Pintura muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPFCOLONIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 898 Catalina de Jesús Donis Aguilar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle final sector 2 Colonia Villas de San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1422-43	FECHA:	17/04/2025



Foto 4. Suministro e instalación de piso de granito.



Foto 4: Elaboración de ensimera de concreto en área de cocina



Foto 4: Elaboración de ensimera de concreto en área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.S. DE SAN PEDRO





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 898 Catalina de Jesús Donis Aguilar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle final sector 2 Colonia Villas de San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1422-43	FECHA:	17/04/2025



Foto1: Portón vista interior de la escuela.



Foto 4: Cambio de pila en mal estado.



Foto 3: Cambio de techo y ampliación del mismo área de pilas



Foto 6: Canasta de basquet boll cancha principal



Foto 5: Canasta de basquet boll cancha pequeña.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM NO. 898 CATALINA DONIS VILLAS DE SAN PEDRO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL NÚMERO 898 CATALINA DE JESÚS DONIS AGUILAR VILLAS DE SAN PEDRO, SAN PEDRO AYAMPUC