

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 898 Catalina de Jesús Donis Aguilar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle final sector 2 Colonia Villas de San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1422-43	FECHA:	7/05/2025



Foto 1: Puerta salon de clases primer Nivel.



Foto 2: Puerta salon de Clases primer nivel Cuarto Grado B.



Foto 3: Foto puerta salon



Foto 4: Puerta Baño de niños.



Foto 5: Puerta y reja salon de clases Cuarto Grado A segundo nivel




Foto 6: Puertas Servicios Sanitarios Niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 898 Catalina de Jesús Donis Aguilar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle final sector 2 Colonia Villas de San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1422-43	FECHA:	7/05/2025



Foto 1: Portón vista interior de la escuela.



Foto 2: Porton vista exterior área calle.



Foto 3: Cambio de techo y ampliación del mismo área de pilas



Foto 4: Cambio de pila en mal estado.



Foto 5: Canasta de basquet boll cancha pequeña.



Foto 6: Canasta de basquet boll cancha principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 898 Catalina de Jesús Donis Aguilar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle final sector 2 Colonia Villas de San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1422-43	FECHA:	7/05/2025



Foto1: Vista general modulo escuela.



Foto 2: Pintura exterior salones de clases segundo nivel.



Foto 3: Paredes exterior salones de clases primer nivel.



Foto 4: Muro perimetral interior escuela.



Foto 5: Paredes salon de clase.



Foto 6: Pintura de cerca primer nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 898 Catalina de Jesús Donis Aguilar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle final sector 2 Colonia Villas de San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-1422-43	FECHA:	7/05/2025



Foto1: Elaboracion de puerta y baranda para el segundo nivel



Foto 4. Suministro e instalación de piso de granito.



Foto 4: Elaboración de ensimera de concreto en área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

