

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM FRANKLIN DELANO ROOSEVELT JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a Avenida 7-70 zona 1, Cantón el Copalar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6852-43	FECHA:	6/03/2025




PINTURA



PINTURA



PINTURA



PINTURA



REUBICACION DE TINACO



REPARACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM FRANKLIN DELANO ROOSEVELT JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a Avenida 7-70 zona 1, Cantón el Copalar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6852-43	FECHA:	06/003/2025



BOMBA PRIMARIA



BOMBA PEPRIMARIA



PILA COCINA

REUBICACION DE TINACO

REPARACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

