

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Ayampuc
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Vistas de San Luis	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Vistas de San Luis, Aldea lo de Reyes.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6971-43	FECHA:	06/03/2,025



Foto 1: 22.1 Reparación de muro de contención



Foto 2: 14.3 Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras.



Foto 3: 14.3 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas



Foto 4: 14.8 Sustitución de caja de registro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---