

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALTOS DE SANTA MARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 46 LOTE 8 COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-8585-42	FECHA:	06 DE MARZO 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS.



Foto 2: REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1100 LT.




Foto 4: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES DE 3 SALONES.



Foto 5: REPARACION DE TORTA DE CONCRETO PARA PATIO COMPARTAR, DEMOLICIÓN Y CERNIDO.



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALTOS DE SANTA MARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 46 LOTE 8 COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-8585-42	FECHA:	06 DE MARZO 2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL Y CAMBIO DE LÁMINA.



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA.



FOTO3: MATENIMIENTO DE REPOSADERAS DE PATIO.



MATENIMIENTO DE REPOSADERAS DE PATIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

