

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9A. AVENIDA FINAL 12-21 ZONA 1 MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0072-45	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: en la cubierta hay filtración de agua por gotera, así mismo se encuentra oxidado.



Foto 2: mantenimiento de costaneras, lijado y pintado con pintura anticorrosiva.



Foto 3: Sustitución de cubierta en modulo 1 de aulas



Foto 4: mantenimiento en costaneras, con aplicación de pintura anticorrosiva.




Foto 5: Sustitución de cubierta en modulo 1 de aulas



Foto 6: Sustitución de cubierta en modulo 1 de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

