



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 CALLE 4-40 ZONA 10 MIXCO COLONIA SAN JOSÉ LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0074-45	FECHA:	27/11/2025



Foto1: colocación de balcones



Foto 2: cambio de canales



Foto 3: cernido de pared



Foto 4: reparacion de puertas en sanitarios



Foto 5: canales y bajadas de agua pluvial




Foto 6: cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

