

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Intercultural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle 3-71 zona 3 de Mixco, colonia el Castaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0214-46	FECHA:	16 de octubre de 2025



Foto 1: Laboratorio de computo, remozamiento general



Foto 2: rack y switch en mal estado



Foto 3: cambio de piezas de cielo falso y mejorar iluminación




Foto 4: Mejorar sistema de red



Foto 5: Recortar regleta y mover instalaciones de fuerza y red



Foto 6: Pintura de muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Intercultural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle 3-71 zona 3 de Mixco, colonia el Castaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0214-46	FECHA:	16 de octubre de 2025



Foto 7: Lugar a trabajar mezclon, alisado e impermeabilizane



Foto 8: Limpiar terraza, quitar monte, ripio y tierra



Foto 9: Sella tuberías electricas en terraza



Foto 10: Reparar Bajada Pluvial, demoler, Reparar y resanar





Foto 11: Reparar Rajadura en techo



Foto 12: Area de Limpieza, Mezclon, alisado e impermeabilizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Intercultural	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle 3-71 zona 3 de Mixco, colonia el Castaño
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0214-46	FECHA:	16 de octubre de 2025



Foto1: Cambio de accesorios de 6 inodoros



Foto 2: Ajuste de 1 pasador de 1 puerta baño de estudiantes



Foto 3: Cambio de accesorios



Foto 4: Cambio de accesorios



Foto 5: Cambio de accesorios



Foto 6: Cambio de mangueras y contrallaves de 6 inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

