

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Central De Educación Física	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	30 Av. 6-74 zona 4 de Mixco El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-0343-46	FECHA:	18 de junio del 2025



Foto 1: Desmontaje e instalación de luminarias tipo campana.




Foto 2: Mantenimiento correctivo de tablero principal, panel de botones.



Foto 3: Instalación de tablero de 14 polos, 120 - 240, 8 flipones.



Foto 4: Colocación de lámparas en bodega de piscina.



Foto 5: Suministro de toma corrientes en los cubículos.



Foto 6: Suministro de toma corrientes en los cubículos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

