



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO.846 "RAQUEL CORDÓN VDA. DE CASTRO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINAL AVENIDA FEDERAL ZONA 1 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1433-42	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: Grietas en las gradas debido a raíces.



Foto 2: Deterioro en las planchas de concreto debido a raíces.



Foto 3: Desnivel de caminamiento por raíces



Foto 4: Levantamiento de torta en el área de juegos presenta tierra.



Foto 5: Repello caído en el talud del área superior de juegos



Foto 6: Levantamiento de torta en el área de juegos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público No. 846, MIXCO



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO.846 "RAQUEL CORDÓN VDA. DE CASTRO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINAL AVENIDA FEDERAL ZONA 1 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1433-42	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto1: Se aprecia el desnivel del terreno debido a las raíces presentes.



Foto 2: Levantamiento caminamiento por raíces de árboles.



Foto 3: Debido a la humedad el piso se ha levantado



Foto 4: Se observa un abultamiento del piso debido a la humedad



Foto 5: Se observa desnivel de producido por la humedad que persiste en el área.




Foto 6: Debido a la humedad se ha levantado la torta y se ve un desnivel considerable en el cerco de separación que lo ha levantado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS NO.846 "RAQUEL CORDÓN VDA. DE CASTRO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINAL AVENIDA FEDERAL ZONA 1 DE MIXCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1433-42	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: Levantamiento de torta y deterioro por lluvias y raíces.



Foto 2: Levantamiento de torta.



Foto 3: repello levantado por humedad.



Foto 4: Deterioro de torta por raíces de árboles.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPEP No. 846



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público No. 846 Mixco

