



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                    |                                |                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                          | MUNICIPIO:                     | Mixco                                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Parvulos No. 60 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1a.Calle 1-01 Colonia Montserrat 1 Zona 4 Mixco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-1434-42                      | FECHA:                         | 2/20/2025                                       |



Foto1: Vista general de la cubierta de lamina en el modulo de Direccion, Tres Aulas y Servicios Sanitarios.



Foto 2: Vista desde la parte de arriba del estado de la lamina, totalmente oxidada y dañada, en el modulos de cocina cuatro aulas y servicios sanitarios



Foto 3: En ambos modulos se puede observar el avanzado deterioro de la lamina, finalizo la vida util de la misma.



Foto 4: En la fotografia se evidencia el deterioro de la lamina, donde existe filtracion hacia adentro de las aulas.



Foto 5: Vista del deterioro de la lamina y capote, por los años que lleva colocada desde su instalacion.



Foto 6: En fotografia se observa lamina doblada y tornillos faltantes ya que por el tiempo la lamina termino su vida util, lo que provoca filtracion y humedad en muros y piso del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Martha María Valdez Cabrera*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                    |                                |                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                          | MUNICIPIO:                     | Mixco                                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Parvulos No. 60 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1a.Calle 1-01 Colonia Montserrat 1 Zona 4 Mixco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-08-1434-42                      | FECHA:                         | 2/20/2025                                       |



Foto1: En la fotografia se evidencia el deterioro de la pintura en la estructura de techo de costaneras.




Foto 2: Estado actual de estructura de techo (costaneras), la cuales presentan polvo, plumas y suciedad de aves (palomas) por el tiempo de instalacion y factores externos.



Foto 3: Humedad, hongo y filtracion de agua en aula por daño en canal de agua pluvial.



Foto 4: Se observa el estado del canal de agua pluvial, no tiene mantenimiento ni limpieza, lo que ocasiona humedad en muros interiores.




Foto 5: Deterioro de pila en cocina.



Foto 6: En la fotografia se observa el deterioro y la acumulacion de suciedad, moho y otros factores externos que evitan la libre circulacion de agua pluvial, lo que provoca humedad en el interior de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Monttha Maria Valdez Cabrera

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público