

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD.

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP No. 827 SAN JOSE LOS PINOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. 1ERA. CALLE LOTE 55 MANZANA H COLONIA SAN PINOS, Z
ESTABLECIMIENTO:	01-08-1448-42	FECHA:	4/09/2025



1. CERCO O MURO PERIMETRAL: SE PUEDE OBSERVAR LAS GRIETAS PROXIMAS A DESPLOMARSE.



1.1 EVIDENCIA LA URGENCIA DE RECONSTRUIR EL MURO PERIMETRAL



2. LOSA DE PATIO: MEJORAMIENTO DE PATIO PARA EVITAR ACCIDENTES Y MEJORAR LA SEGURIDAD DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--