

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Varones No. 64 "Edgar Fernando García"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle 3-70 Colonia Santa Marta zona 5 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1529-43	FECHA:	11 de septiembre de 2025



Foto 1: Techo en módulo C, desmontaje de techo de duralita, cambio por lámina troquelada de calibre 26.



Foto 2: Techo módulo C, sustitución de techo duralita por lámina troquelada de calibre 26.



Foto 3: Techo en módulo C, desmontaje de techo de duralita, cambio por lámina troquelada de calibre 26.



Foto 4: Techo gradas, módulo C cambio de techo de duralita por lámina calibre 26.



Foto 5: Techo gradas, módulo C, mantenimiento lijado y pintura de costaneras.



Foto 6: Techo, módulo C, mantenimiento lijado y pintura de joist.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Calderón
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público