

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta N.71 Germán Alcántara	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a Av y 4a calle 3-65 Col.Santa Marta Zona 5 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1530-43	FECHA:	11/09/2025



Foto1: Nivel 2 las clases cuentan con 4 bombillo con poca iluminación y cables al exterior . Se cambiara el cableado electrico y se pondrá luces led.



Foto 2: Nivel 2 se cambiara las luces led y se agregarán 3 bombillos más.




Foto 3: Se cambiarán los interruptores y se pondrá otro ya que no hay energía en los salones del 2do nivel



Foto 4: Nivel 1 se cambiara el interruptor de baños de varones y niñas




Foto 5: Se cambiará una caja para identificar primer nivel y segundo



Foto 6: Nivel 2 se cambiará los interruptores en otra posición

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
JUNTA ESCOLAR
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 71
GERMÁN ALCÁNTARA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 71
GERMÁN ALCÁNTARA