

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No. 129 Milagro II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección T Lote 82 Colonia El Milagro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1536-43	FECHA:	20/02/2025



Foto1: Reparacion de pañuelos + impermeabilizante.



Foto 2: Reparación de grietas.



Foto 3: Mejoramiento de granciado.



Foto 4: Sustitución de puertas de metal.



Foto 5: Sustitución de inodoros + urinales.




Foto 6: Sustitución de azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público