

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. Colinas de Minerva	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 Avenida Lote 29 Manzana "U" Colinas de Minerva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1542-43	FECHA:	11/09/2025



Foto1: Cambio de Losa por deterioro por la lluvia



Foto 2: Cambio a ventana de metal por ventana de pvc y balcon por seguridad de los alumnos, ya que hemos tenido varios incidentes que han quebrado vidrios por no tener balcon. Salon 10



Foto 3: Cambio a ventana de metal por ventana de pvc y balcon por seguridad de los alumnos, ya que hemos tenido varios incidentes que han quebrado vidrios por no tener balcon. Salon 10



Foto 4: Mantenimiento de puertas por deterioro salón 7.



Foto 5: Mantenimiento de puertas por deterioro salón 7.




Foto 6: Suministro de balcon ventanas exteriores de dirección, lado que da a campo por tal motivo nos han quebrado vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



JUNTA ESCOLAR
ESCUELA COLINAS DE MINERVA

Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M.Colinas de Minerva	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 Avenida Lote 29 Manzana "U" Colinas de Minerva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1542-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 7: Reparación grieta por sismo salón 3.



Foto 8: Reparación grieta por sismo salón 10.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 JUNTA ESCOLAR ESCUELA COLINAS DE MINERVA Firma y sello del Presidente de la OPF	 DIRECCION ESCUELA OFICIAL URBANA JUNTA COLINAS DE MINERVA, MIXCO Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--