



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 101 Primero de Julio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 calle 5.61 zona 5 colonia Primero de Julio, Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1544-43	FECHA:	Mixco, Guatemala 11 de septiembre de 2025



Foto 1: CORTE DE PUERTAS A NIVELACIÓN DE PISOS (FRENTE)



Foto 2: CORTE DE PUERTAS A NIVELACIÓN DE PISOS (ATRÁS)



Foto 3: AULA 1 PISO DE GRANITO EXPRESIÓN ARTÍSTICA



Foto 4: AULA 2 PISO DE GRANITO SEGUNDO "A"



Foto 5: AULA 3 PISO DE GRANITO SEGUNDO "B"



Foto 6: AULA 4 PISO DE GRANITO TERCERO "B"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 101 Primero de Julio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	15 calle 5.61 zona 5 colonia Primero de Julio, Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1544-43	FECHA:	Mixco, Guatemala 11 de septiembre de 2025



Foto 7: AULA 5 PISO DE GRANITO QUINTO "A"



Foto 8: AULA 6 PISO DE GRANITO QUINTO "B"



Foto 9: MURO DE CONTENCIÓN



foto 10. Muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

