

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Mariano Rossell Arellano J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección H Colonia El Milagro Zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1548-43	FECHA:	20/02/2025



Foto1: Pintura de gradas de la cancha (Patio grande)



Foto 2: Piso de Sanitarios de Niñas y niños.



Foto 3: Instalación de taza sanitaria en el baño de niñas parte primer nivel



Foto 4: Instalación de Azulejo en muros de Baños de niños y niñas (Parte Azul).



Foto 5: Instalación de Canales en el patio grande y pequeño.



Foto 6: Pintura de Muro enfrente de la Cancha pequeña

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Mariano Rossell Arellano J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección H Colonia El Milagro Zona 6 de Mixco
ESTABLECIMIENTO:	01-08-1548-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 7: Pintura del corredor de ingreso




Foto 8: Pintura del Muro ubicado en la parte verde de la escuela.



Foto 9: Mantenimiento a 6 puertas grandes de baños de niñas y niños.



Foto 10: Mantenimiento a 16 puertas pequeñas de los baños de niños y niñas



Foto 11: Reparación de pared con cernido ubicada en el corredor de ingreso de los niños y niñas.



Foto 12: Instalación de rampas en el ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa
Escuela Oficial Urbana Mixta
Mariano Rossell Arellano J.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Mariano Rossell Arellano J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección H Colonia El Milagro Zona 6 de Mixco
ESTABLECIMIENTO:	01-08-1548-43	FECHA:	20/02/2025





Foto 13: Mantenimiento de depósito de agua (pilas) de baños de niños y niñas.




Foto 14: Puerta del depósito de basura en mal estado.



Foto 15: Mantenimiento del Portón de Ingreso al establecimiento



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	---