



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No.129 Milagro II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sección T Lote 206 Colonia El Mialgro Zona 6 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1553-43	FECHA:	20 de febrero de 2025



Foto1: Escuela Oficial Urbana Mixta No.129 Milagro II J. V.



Foto 2: AGUAS PLUBIALES DE CANCHA, Se realizará la conexión de la tubería del techo a los drenajes para evitar las inundaciones durante la época de invierno



Foto 3: La tubería no conectada a los drenajes afecta a los estudiantes en sus actividades escolares



Foto 4: Patio Trasero: aplicación savieta, repello y aplicación de monocapa. Elaboración de plancha de concreto para area de tierra , para eviara la humedad en las paredes.




Foto 5: Desmontaje de canales del patio trasero e instalación de nuevos, con tres bajadas de agua para evitar la humedad.




Foto 6: Repello y alisado en cocina, colocación de ventanas y balcones en cocina, ampliacion de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. J. R. Z.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

