

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 114 Mateo Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	40 Avenida "A" Lomas de Cotó Zona 3 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-06-1561-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 7: mantenimiento y aplicación de pintura a muros y paredes escuela exterior



Foto 8: mantenimiento y aplicación de pintura a puertas y balcones planta baja



Foto 9: mantenimiento y aplicación de pintura balcones planta alta



Foto 10: mantenimiento y aplicación de pintura balcones planta alta



Foto 11: mantenimiento y aplicación de pintura puerta de reja planta baja



Foto 12: mantenimiento y aplicación de pintura balcones planta baja

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE
MATEO FLORES
J.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
OFICIAL URBANA MIXTA # 114 MATEO FLORES
CALLE 14 DE JUNIO Y AV. 14 DE JUNIO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 114 Mateo Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	40 Avenida "A" Lomas de Cotío Zona 3 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1561-43	FECHA:	11/09/2025



Foto1: mantenimiento y aplicación de pintura, portón principal planta alta



Foto 2: mantenimiento y aplicación de pintura a muros y paredes escuela exterior



Foto 3: mantenimiento y aplicación de pintura a muros y paredes escuela exterior



Foto 4: mantenimiento y aplicación de pintura a muros y paredes escuela exterior



Foto 5: mantenimiento y aplicación de pintura a muros y paredes escuela exterior



Foto 6: mantenimiento y aplicación de pintura portones planta baja

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 114 Mateo Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	40 Avenida "A" Lomas de Cotío Zona 3 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1561-43	FECHA:	11/09/2025



Foto13: mantenimiento y aplicación de pintura puertas planta baja



Foto 14: mantenimiento y aplicación de pintura baranda parte alta



Foto 15: mantenimiento y aplicación de pintura baranda parte alta



Foto 16: mantenimiento y aplicación de pintura a muros y paredes escuela exterior



Foto 17: mantenimiento y aplicación de pintura muros y apredes de escuela exterior



Foto 18: mantenimiento y aplicación de pintura muros y apredes de escuela exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

