



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.842 J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a CALLE A 4-53 ZONA 9, COLONIA CIUDAD SATÉLITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1566-43	FECHA:	11/9/2025



Foto1: mantenimiento de drenaje, porque a la hora que llueve se rebalsa y se va el agua para el centro de la cancha



Foto 2: mantenimiento de caídas de agua, a la hora que llueve no tiene para donde correr el agua y se inhunda la parte de enfrente de los baños de los varones



Foto 3: mantenimiento de drenaje en los baños, no tiene la capacidad para que el agua se valla directamente .



Foto 4: cambio de maya en parte interior de la cancha, ya que se encuentra floja y puede existir algun percance



Foto 5: cambio de electro maya en parte frontal, esta floja y por la lluvias y el sol se ha deteriorado




Foto 6: mantenimiento en drenaje en baño de maestros, ya que se mantiene reposada el agua porque no se va directamente en el drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

