


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 835	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Av. 18-79 zona 1, Aldea Lo de Coy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1571-43	FECHA:	17 de octubre de 2025



ESPACIO DONDE ESTÁN UBICADOS LOS BANOS QUE SE VAN A REPARAR



CAJA DE FLIPONES QUE SERÁN SUSTITUÍDAS



ENTRADA DE LA COMETIDA QUE SE REPARARÁ



CORREDOR DE DONDE SE CAMBIAR EL CALEADO E ILUMINACIÓN



CAJA DE FLIPONES QUE ALIMENTA LA BOMBA DE AGUA



TOMA CORRIENTE DEL SALÓN DE CLASE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 835	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Av. 18-79 zona 1, Aldea Lo de Coy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1571-43	FECHA:	17 de octubre de 2025



AREA DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS BAÑOS QUE SE VAN A REPARAR



MINGITORIO DE LOS NOÑOS QUE SE LES CAMBIARA AZULEJO



MINGITORIO DEL BAÑO DE NIÑOS DAÑADOS



SANITARIO CON FUGAS Y HUMEDAD



PISO QUE SE REPARARA DEL BAÑO DE LAS NIÑAS



SANITARIO DEL BAÑO DE MAESTROS CON FUGA Y HUMEDAD.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

