

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	MIXCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.829 PROFESOR VÍCTOR NICOLÁS AGUILAR VÁSQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 AV. 38-55 Z. 10 MIXCO COLONIA BARRIO SAN ANTONIO LA COMUNIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1572-43	FECHA:	2/22/2025




Foto1: Reparacion de muro PERIMETRAL lado norte del establecimiento




Foto 2: Reparacion DE MURO PERIMETRAL, lado norte del establecimiento.




Foto 3: Reparacion Dde muro perimetral lado norte del establecimiento.



Foto 4: Sustitucion de azulejo en baño de niñas y niños





Foto 5: Sustitucion de piso en baño de niñas y niños.



Foto 6: Sustitucion de azulejo en baño de niñas y niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público