



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Lo de Fuentes JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 Calle 12-11 Aldea Lo de Fuentes zona 11, Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1578-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Las ventanas están deterioradas y los hierros oxidados.



Foto 2: Evidencia de las ventanas en mal estado: Necesitan cambio



Foto 3: Esto evidencia que el piso de los salones están en mal estado.



Foto 4: Evidencia del piso en muy mal estado. Necesita cambio.




Foto 5: Imagen que evidencia el mal estado de los baños.




Foto 6: En esta imagen se evidencia el mal estado de los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

