

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 845 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	9a. Avenida 19-13, Colonia Pérez Guisasaola, Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6177-43	FECHA:	11 de septiembre de 2025



Foto 1: Lamina oxidada que necesita sustituir.



Foto 2: Mejoramiento de techo y de muro perimetral.



Foto 3: Sustitución de piso



Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral y techo.



Foto 5: Sustitución de piso.




Foto 6: Techo de lamina que necesita impermeabilizar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

