

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Planes de Minerva J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8AV B 7-27 Colonia Planes de Minerva zona11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6519-43	FECHA:	11/09/2025



Foto1: Vista desde el exterior del desprendimiento del muro el cual se encuentra sostenido solo con un alambre



Foto 2: vista desde el interior del deprendimiento del muro el cual esta vencido y por caerse.



Foto 3: fotografia del area en dimension con el desprendimiento.



Foto 4: vencimiento del muro y desprendimiento del mismo.



Foto 5: vista desde el exterior lado calle del desprendimiento.



Foto 6: Muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

