

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA COMUNIDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Av. 38-55 Barrio San Antonio zona 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-6685-43	FECHA:	24 de junio de 2025



Foto 1: Ilijado y pintado de costaneras



Foto 2: techo agrietado



Foto 3: visita de UCEE, verificando grietas en dirección.



Foto 4: Vista del supervisor educativo verificando daños en la dirección debido al sismo



Foto 5: puertas deterioradas, dificultad para abrir, desgaste en las bisagras,



Foto 6: puertas con cerraduras desgastadas, estructura desgastada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

