

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Aguacale, Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0008-43	FECHA:	17/01/2025




Foto 1: Mantenimiento a estructura de puertas de metal en el nivel 1 y 2



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puertas de metal en el nivel 1 y 2



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto (frente a 4 salones de clases)



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto (frente a 4 salones de clases)



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto del patio



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores de trece salones de clases

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Aguacate, Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-0008-43	FECHA:	19/02/2025



Foto7: Pintura interior y exterior de aulas




Foto 8: Pintura interior y exterior de aulas




Foto 9: Reparación de sistema eléctrico



Foto 10: Mantenimiento de red eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amir Embarrasa

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

