

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                               |                                |                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                                     | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ                                                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTE 30 "A", KM. 22.5, CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, ALDEA VISTA HERMOSA, ZONA 0 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-09-0015-46                                 | FECHA:                         | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025                                                               |



Foto1: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustrucción de ventanas muy dañadas por, ventanas de PVC.



Foto 3: Aplicación de pintura en muros exteriores de corredores del tercer nivel



Foto 4: Aplicación de pintura en muros de interior de salones de clases del tercer nivel



Foto 5: Sustrucción de tubería PVC lineal principal de aguas negras



Foto 6: Sustrucción de inodoros y puerta en servicios sanitarios en el segundo y tercer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público