

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 22, ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-1747-43	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: MÓDULO 3, TERRAZA DEL EDIFICIO CON FILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA POR RAJADURAS EN TODA EL ÁREA 320 M2, RENGLÓN 1. ARCHIVO ESCUELA.




Foto 2: UNA DE LAS ÁREAS DE FILTRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN MÓDULO 3. RENGLÓN 1. ARCHIVO ESCUELA.



Foto 3: VISTA DE TERRAZA MÓDULO 3. 30X20M RENGLÓN 1. ARCHIVO ESCUELA



FOTO 4: GRIETAS EN TERRAZA MÓDULO 3. RENGLÓN 1. ARCHIVO ESCUELA



Foto 5: PORTÓN NOROCCIDENTE SALIDA A EXTRAVÍO DE CARRETERA SIN SUJECCIÓN. RENGLÓN 2. ARCHIVO ESCUELA.



Foto 6: PORTÓN SUROCCIDENTE SALIDA A CALLEJÓN 0 SIN SUJECCIÓN. RENGLÓN 2. ARCHIVO ESCUELA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JERÓNIMO TUNCHE COTZAJAY
Firma y sello del Presidente de la OPF



MARGARITA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 22, ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-1747-43	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2025



Foto 7 :PISO DE CEMENTO DETERIORADO AULA 1 MÓDULO 4. 42 M2. RENGLÓN 3 . ARCHIVO ESCUELA.



Foto 8: PISO DE CEMENTO DETERIORADO AULA 2 MÓDULO 5 42 M2. RENGLÓN 3 . ARCHIVO ESCUELA.



Foto 9: PISO DE CEMENTO DETERIORADO AULA 2 MÓDULO 5 42 M2. RENGLÓN 3 . ARCHIVO ESCUELA.



Foto 10: PISO DE TORTA DE CONCRETO Y ADOQUÍN AREA DEPOSITO DE BASURA. RENGLÓN 4. ARCHIVO ESCUELA.



Foto 11: EXTERIOR E INTERIOR DE MINGITORIO 24 M2. RENGLÓN 5. ARCHIVO ESCUELA.




Foto 12: ESTADO DE MINGITORIO. RENGLÓN 5. ARCHIVO ESCUELA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


JERÓNIMO TINCHE COTZAJAY
Firma y sello del Presidente de la OPF




MARGARITA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 22, ALDEA VISTA HERMOSA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-1747-43	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2025



Foto 13: CAJA DE REGISTRO DE DRENAJE DE MINGITORIO. RENGLÓN 6. ARCHIVO ESCUELA.



Foto 14: TECHO DE MINGITORIO Y TAPADERA DE CAJA DE REGISTRO. RENGLÓN 6. ARCHIVO ESCUELA.



Foto 15: BOQUETE EN BASE DE MURO PERIMETRAL COLINDANTE CALLEJÓN 0, 6M2. RENGLÓN 7. ARCHIVO ESCUELA.



Foto 16: AULA DE MÓDULO 4 CON CABLEADO ELÉCTRICO DETERIORADO. RENGLÓN 8. ARCHIVO ESCUELA.



Foto 17: TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES DAÑADOS. RENGLÓN 8. ARCHIVO ESCUELA.



Foto 18: FILTRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN MURO INTERIOR DE MÓDULO DE SANITARIOS. RENGLÓN 9. ARCHIVO ESCUELA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JERÓNIMO TUNCHE COTZAJAY
Firma y sello del Presidente de la OPF



MARGARITA CONCEPCION GONZALEZ GUTIERREZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 22, ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-1747-43	FECHA:	19 DE FEBRERO DE 2025



Foto 19: FILTRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN MURO INTERIOR DE MÓDULO DE SANITARIOS. RENGLÓN 9. ARCHIVO ESCUELA.



Foto 20: FILTRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN MURO INTERIOR DE MÓDULO DE SANITARIOS COLINDANCIA EXTERIOR MÓDULO 2. RENGLÓN 9. ARCHIVO ESCUELA.

JERÓNIMO PUNCHE COTZAJAY
Firma y sello del Presidente de la OPR



MARGARITA CONCEPCIÓN SANCHEZ GUTIERREZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

