



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 22 Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-09-6211-42	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Imagen que muestra el área de bodega, donde se realizará sustitución de lámina y estructura metálica, así como la instalación de canales metálicos y bajadas de agua pluvial. También se realizará sustitución de piso y una puerta.



Foto 2: Imagen que muestra el área donde se realizará la instalación de ventanas, además, se instalará un piso anti-deslizante en el área de gradas para garantizar seguridad. También se realizará sustitución de pintura en muros.



Foto 3: Se realizará reparación de muro en área de servicios sanitarios.



Foto 4: Imagen que muestra el área donde se realizará sustitución de azulejo, puertas y pintura en muros.



Foto 5: Imagen que muestra el área donde se realizará sustitución de azulejos en cocina y sustitución de pila.



Foto 6: Imagen que muestra el área donde se realizará reparación de piso torta de concreto y reparación de muro perimetral, para depósito de basura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público