



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PRADOS Y CONDADO DE SAN JUAN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA EL RIHILETE, CONDADO DE SAN JUAN, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0024-43	FECHA:	13/02/2025



Foto 1: Mantenimiento y pintura a estructura de soporte



Foto 2: Instalación de lámina para el patio de la EORM Prados y Condado de San Juan




Foto 3: Sustitución de soporte del techo del patio



Foto 4: Instalación de bajada de agua de agua pluvial para el techo del patio



Foto 5: Mantenimiento de estructura de soporte




Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---