



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUV FILODELFO ORTIZ GARCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA CALLE 8-34 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-0177-42	FECHA:	3/2/2025



Salón 16. Puerta. Sustitución de puerta de Playwood por Puerta de Metal de 1 X 2.30 mts



Salón 16. Piso. Sustitución de Piso de Granito Antiguo por Piso de Granito Nuevo y Estuque. Sacado de material (piso) viejo, ripio, tierra, otros.



Salón 16. Reparación de División de planchas de Plywood por muro de Block.



Salón 16. Reparación de Cernido de paredes y cielo de terraza de salón para cocina.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y alcanzar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos

