



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV FIDELFO ORTIZ GARCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA CALLE 8-34 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1780-43	FECHA:	3/2/2025





Cubierta de lámina. Sustitución de lámina galvanizada por lámina troquelada Calibre 28 Aluzinc



Salón 18. Mejoramiento de losa con impermeabilizante elastomérico de tipo acrílico estirado de tipo acrílico uso para losa y paredes.



Salón 18. Sustitución de portón de lata por portón corredizo.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Escuela



Firma y Sello Director Centro Educativo Público 1A

