

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JUANERITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 4 GRANJA 12 FRENTE A 5TA. AV. SAN JUANERITOS FINCA LA ESTRELLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-1796-43	FECHA:	13/02/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en módulo 2



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en módulo 2



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto en módulo 2



Foto 4: Sustrucción de puertas de metal en módulo 2



Foto 5: Impermeabilización de losa en módulo 1




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M-468 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---