

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM SAN JUANERITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MANZANA 4 GRANJA 12 FRENTE A 5TA. AV. SAN JUANERITOS FINCA LA ESTRELLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7538-42	FECHA:	13/02/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas en el lado sur del edificio escolar.




Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores en aulas del módulo 1



Foto 3: Sustitución de ventana-balcon de metal en módulo 2.



Foto 4: Sustitución de puerta en servicios sanitarios de niños módulo 2



Foto 5: Sustitución de chapa en aula de módulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. UCH

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

