

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Juan Sacatepequez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.N. Belarmino Molina J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da, calle 8-23 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-10-7564-43	FECHA:	03 de Febrero de 2025



Foto 1: Frente y entrada de la E.O.U.N. Belarmino Molina J.V.



Foto 2: Area de la cancha y patio que necesita ser techada con lamina ya que la malla se esta deteriorando y en este verano e invierno sufriran de nuevo las niñas de primaria y los niños de pre primaria.



Foto 3: aca se observa como el aire y la lluvia an deteriorirado la parte de arriba de l techo, donde segun el estudio este verano e invierno ya no aguantara.



Foto 4: El clima de invierno siempre nos afecta ya que la el sadan solo ayuda un poco con el sol.



Foto 5: En tiempo de lluvia se dificulta la entrega de alimentación servida.



Foto 6: siempre el verano e invierno afecta a las alumnas de primaria y alumnos de pre primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rocelina patzan Tzen

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

