



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1 VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0030-42	FECHA:	20/02/2025.




Foto 1: Sustitución de barandas de metal



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Reparación de azulejo en muebles de cocina



Foto 4: Sustitución de lavamanos




Foto 5: Pintura en interiores



Foto 6: Pintura en exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OMPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---