

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0032-45	FECHA:	03/03/2024



Foto1: reparación de pared, cernido y pintura



Foto 2: reparación de pared del segundo nivel, cernido y pintura interno y externo



Foto 3: reparación inteno del aula, cernido y pintura



Foto 4: cernido interna del aula y pintura



Foto 5: reparación de torta de cemento del patio y colacion de piso antideslizante



Foto 6: reparación de columnas a bodega y levantamiento de tres hiladas de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPBE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Raymundo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-0032-45	FECHA:	03/03/2025



Foto 1: reparación de gradas y cernido



Foto 2: reparación de gradas y cernido



Foto 3: reparación de gradas y cernido



Foto 4: cernido de pared



Foto 5: cernido externa las aulas y pintura



Foto 6: cernido de bodega interno y externa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---