

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SALVADOR REYES SOTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2 AVENIDA 4-16 ZONA 1 SAN RAYMUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-4182-43	FECHA:	20 DE ENERO DE 2025



Foto1: Repello de muro




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y repacación de canal



Foto 3: Instalación de cielo falso y cobertura de columnas con tabla yeso



Foto 4: Reparación de muros



Foto 5: Sustitución de ventana de metal



Foto 6: fabricación e instalación de ventana pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.

Firma y sello del Presidente de la OMP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

